FRANÇAIS

SC-510
CONSIGNES DE SECURITE



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Il est interdit de mettre en service des systèmes de couture incorporant ces machines sans s'être assuré qu'ils sont conformes à la réglementation de sécurité du pays d'utilisation.
Toute intervention technique pour ces systèmes de couture est également interdite.

1. Lors de l'utilisation de la machine, observer les mesures de sécurité de base qui comprennent, sans toutefois s'y limiter, les règles suivantes.
2. Lire toutes les instructions qui comprennent sans toutefois s'y limiter les instructions de ce manuel d'utilisation avant d' utiliser la machine. Conserver ce manuel d'utilisation pour pouvoir s'y reporter à tout moment en cas de besoin.
3. Utiliser la machine après s'être assuré qu'elle est conforme aux règles/normes de sécurité en vigueur dans le pays d' utilisation.
4. Tous les dispositifs de sécurité doivent être en place lorsque la machine est prête à être utilisée ou qu'elle fonctionne. L' utilisation sans les dispositifs de sécurité spécifiés n'est pas autorisée.
5. Cette machine doit être utilisée par des opérateurs ayant reçu une formation appropriée.
6. Pour la protection de l'opérateur, il lui est recommandé de porter des lunettes de sécurité.
7. Toujours mettre l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt ou débrancher la fiche secteur de la machine à la prise:
   - 7-1 avant d'enfiler une aiguille, le boucleur, l'étendeur, etc. et de remplacer la canette;
   - 7-2 avant de remplacer des pièces telles qu'aiguille, pied presseur, plaque à aiguille, boucleur, étendeur, griffe d' entraînement, garde-aiguille, remplieur, guide-tissu, etc.;
   - 7-3 avant d'effectuer une réparation;
   - 7-4 avant de quitter l'atelier ou lorsque l'atelier est sans surveillance;
   - 7-5 lors de l'utilisation d'un moteur à embrayage sans appliquer le frein, attendre que le moteur soit complètement arrêté.
8. En cas de contact de produits tels qu'huiles et graisses utilisés dans la machine ou ses dispositifs avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement la partie touchée et consulter un médecin. En cas d'absorption accidentelle de tels produits, consulter immédiatement un médecin.

9. Il est interdit de toucher aux pièces et dispositifs sous tension que la machine soit ou non en circuit.
10. Les travaux de réparation, de reconditionnement et de réglage ne doivent être exécutés que par des techniciens correctement formés ou par un personnel ayant une qualification spéciale. Seules les pièces de rechange indiquées par JUKI doivent être utilisées pour les réparations.
11. Les travaux d'entretien et de contrôle ordinaires doivent être exécutés par un personnel correctement formé.
12. Les travaux de réparation et d'entretien des pièces électriques doivent être exécutés par des électriciens qualifiés ou sous le contrôle et la direction d'un personnel ayant une qualification spéciale.
    En cas d'anomalie d'une pièce électrique, arrêter immédiatement la machine.
13. Avant d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien sur une machine comportant des pièces pneumatiques telles que cylindre pneumatique, désaccoupler le compresseur de la machine et couper l'alimentation en air comprimé. Après avoir désaccouplé le compresseur d'air de la machine, détendre la pression d'air résiduelle. Les seules exceptions à cette règle sont les réglages et les vérifications de fonctionnement effectués par des techniciens correctement formés ou par un personnel ayant une qualification spéciale.
14. Nettoyer périodiquement la machine pendant toute sa durée de service.

15. La machine doit toujours être mise à la terre pour l'utilisation normale. Elle doit être utilisée dans un environnement sans sources de bruits importantes telles que poste de soudage à haute fréquence.
16. Une fiche secteur appropriée doit être fixée à la machine par un électricien.
    La fiche secteur doit être branchée à une prise de courant reliée à la terre.

17. Cette machine ne doit servir qu'à l'usage pour lequel elle est prévue. Tout autre usage est interdit.
18. Reconditionner ou modifier la machine en observant les règles/normes de sécurité et en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires. La responsabilité de JUKI ne saurait être engagée pour des dommages causés par le reconditionnement ou la modification de la machine.

19. Les mises en garde sont signalées par les deux symboles indiqués.



Risque de blessures pour l'opérateur ou le personnel d'entretien

Points demandant une attention particulière

❶ · Risque de blessures légères, graves ou mortelles.
· Risque de blessures par le contact d'une pièce en mouvement.

❷ · Effectuer l'opération de couture avec un protecteur de sécurité.
· Effectuer l'opération de couture avec un couvercle de sécurité.
· Effectuer l'opération de couture avec un dispositif protecteur de sécurité.

❸ · Couper l'alimentation avant l' "enfilage", le "remplacement de la canette ou de l'aiguille", le "nettoyage", le "réglage" ou la "lubrification".

POUR LA SECURITE D'UTILISATION

⚠	1. Pour ne pas risquer une électrocution, ne jamais ouvrir le couvercle de la boîte électrique du moteur ni toucher des pièces à l'intérieur de la boîte électrique lorsque l'interrupteur d'alimentation est sur marche.
⚠	1. Pour ne pas risquer de se blesser, ne jamais faire fonctionner la machine avec des dispositifs tels que couvre-courroie et protège-yeux retirés. 2. Pour ne pas risquer de se blesser, ne jamais approcher la tête, les mains ou les vêtements du volant, de la courroie trapézoïdale ou du moteur pendant le fonctionnement de la machine et veiller à ce que personne ne le fasse. Ne rien placer à proximité de ces pièces. 3. Pour ne pas risquer de se blesser, ne pas approcher les doigts du couteau fendeur ou de l'aiguille lors de la mise sous tension ou pendant le fonctionnement et veiller à ce que personne ne le fasse. 4. Pour ne pas risquer de se blesser, ne jamais passer la main le protège-yeux. 5. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt et s'assurer que la machine ne tourne pas lorsqu'on appuie sur la pédale de départ avant de retirer le couvre-courroie, la poulie de moteur ou la courroie trapézoïdale. 6. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt et s'assurer que la machine ne tourne pas lorsqu'on appuie sur la pédale de départ avant d'effectuer des opérations telles que contrôle ou réglage de la machine, nettoyage, enfilage, remplacement de l'aiguille, etc. 7. Pour ne pas risquer une électrocution, ne jamais faire fonctionner la machine avec le fil de terre de l'alimentation retiré. 8. Pour ne pas risquer une électrocution ou un accident dus à des pièces électriques endommagées, toujours placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt avant de brancher et de débrancher la fiche secteur. 9. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, toujours placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt avant de quitter la machine. 10. Pour ne pas risquer des blessures causées par une brusque mise en marche de la machine, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt en cas de panne d'électricité. 11. Pour ne pas risquer de se blesser, veiller à ce que la poulie du moteur soit toujours munie du carter de poulie ainsi que du téton de sécurité. 12. Si l'on désire changer la valeur spécifiée indiquée dans les fonctions de maintenance (portant un *) de la liste de paramétrage des fonctions de ce manuel d'utilisation du SC-510, acheter le manuel du technicien et ne commencer le travail qu'après en avoir bien compris le contenu. En changeant incorrectement une valeur de réglage, on risque de causer des anomalies de la machine ou d'en affecter les performances. Faire attention à ce point. 13. Ce produit étant un instrument de précision, veiller à ne pas l'asperger d'eau ou d'huile et à ne pas le soumettre à des chocs tels que chutes.

